

Documentazione Fotografica



Foto 1 – immobile visto dalla via Kennedy



Foto 2 - scorcio entrata attività commerciale



Foto 3 – spazio di isolamento al confine con Fabbr. Spinella (oggi vincolato a parcheggio)



Foto 4 – area destinata a carico scarico merci



Foto 5 – struttura precaria realizzata in alluminio e vetro con copertura in coibentato.



Foto 6- rampa di accesso al cantinato



Foto 7- struttura precaria retro



Foto 8- vista intra locale commerciale zona entrata



Foto 9- vista interna locale commerciale espositori



Foto 10- vista interna zona wc



Foto11- vista piano cantinato



Foto12- vista deposito, wc, autoclave e serbatoi



Foto 13- vista dall'interno del magazzino verso l'area deposito e wcsotto rampa



Foto 14- interno wc sotto rampa



Foto 15- vano serbatoi sotto rampa



Foto 16- vano autoclave sotto rampa



Foto 17- zona interna piano cantinato



Foto 18- rampa scala di accesso al piano terra



Foto 19- interno piano cantinato



Foto 20- interno piano cantinato



Foto21- piano cantinato scaffalature



Foto 22- piano cantinato deterioramento muratura



Foto 23- piano cantinato infiltrazioni esterne