


IMMAGINI INTERNE PIANO PRIMO/SECONDO
(piano primo su Via Catania n. 5 e piano 2° su Corso Umberto)



Disimpegno



Soggiorno



Camera



Servizio igienico



Camera





Particolare delle lesioni murarie



Particolare delle lesioni nelle volte



Particolare dello stato degli intonaci



Particolare delle pavimentazioni



Servizio igienico



Particolare della veduta di prospetto



Particolare della veduta di retrospetto