

TRIBUNALE DI PATTI
CIVILE

Esecuzione Forzata
BANCA DI ROMA S.p.A.



N. Gen. Rep. **000010/20**

Giudice Dr. **SALVATORE SAIJA**

ELABORATO PERITALE

Tecnico incaricato: Ing. CALOGERO CERASO
iscritto all'Albo della provincia di Messina al N. 1122
iscritto all'Albo del Tribunale di Patti al N. 992
C.F. CRSCGR54C27H850L - P.Iva 00718520836

con studio in Acquedolci (Messina) VIA DUCA D'AOSTA 36
telefono: 0941726975

email: ing.ceraso@tiscali.it

**Beni in San Marco D'alunzio (Messina) via Sant'Antonio
Lotto 001**

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in San Marco D'alunzio (Messina) via Sant'Antonio.

Composto da soggiorno, cucina, tre camere, bagno, wc, disimpegno e ripostiglio posto al piano 1 sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq **178,9**

Coerenze: strada Provinciale San Marco Magnanò, fabbricato altra ditta e terreno di pertinenza del fabbricato

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:

Caratteristiche zona: semicentrale (normale) a traffico locale con parcheggi inesistenti.

Servizi della zona: municipio (sufficiente), farmacie (sufficiente), scuola elementare (sufficiente), scuola media inferiore (sufficiente).

Caratteristiche zone limitrofe: la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria agricole e residenziali

Collegamenti pubblici (km): autobus (1).

3. STATO DI POSSESSO:

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente

4.1.1. *Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna*

4.1.2. *Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna*

4.1.3. *Atti di asservimento urbanistico: Nessuno*

4.1.4. *Altre limitazioni d'uso:*

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura

4.2.1. *Iscrizioni:*

Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti del 15/02/1997 a favore di **BANCA DI ROMA S.P.A.**, con atto iscritto a Messina in data 29/09/1997 ai nn. 22103/1946

4.2.2. *Pignoramenti:*

Pignoramento derivante da verbale di pignoramento a favore di **BANCA DI ROMA S.p.A.** a firma di Ufficiale Giudiziario in data 28/01/2000 ai nn. 22/2000 trascritto a Messina in data 14/02/2000 ai nn. 3484/2020

4.2.3. *Altre trascrizioni: Nessuna*

4.2.4. *Altre limitazioni d'uso: Nessuna*

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale

4.3.1. *Conformità urbanistico edilizia: Nessuna difformità*

4.3.2. *Conformità catastale: Nessuna difformità*

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € 0,00

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al momento della perizia: € 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1 Attuali proprietari:

[REDACTED] da data antecedente il ventennio ad oggi in forza di atto di donazione a firma di Notaio Mario Liotta in data 18/05/1984 registrato a S. Agata Militello in data 24/05/2008 ai nn. 1005 vol. 125 trascritto a Messina in data 28/05/1984 ai nn. 11784

7. PRATICHE EDILIZIE:

P.E. n. per lavori di una casa di civile abitazione a due elevazioni fuori terra intestata a [REDACTED] [REDACTED] Concessione Edilizia domanda presentata in data 19/09/1975- n. prot. 2591 rilasciata in data 13/04/1977- n. prot. 784/77

Descrizione appartamento di cui al punto A

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in San Marco D'alunzio (Messina) via Sant'Antonio.

Composto da soggiorno, cucina, tre camere, bagno, wc, disimpegno e ripostiglio posto al piano 1 sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq **178,9**

Identificato al catasto fabbricati: intestata a erroneamente a [REDACTED] [REDACTED]; foglio 28 mappale 76 subalterno 2, categoria A/2, classe 5, composto da vani 7, posto al piano 1, - rendita: € 256,68.

Coerenze: strada Provinciale San Marco Magnanò, fabbricato altra ditta e terreno di pertinenza del fabbricato

L'edificio è stato costruito nel 1978.

L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa ml. 3,00.

Destinazione urbanistica:

Nel piano regolatore vigente:

Destinazione	Parametro	Valore reale/potenziale	Coefficiente	Valore equivalente
appartamento	Sup. reale lorda	120.000,00	1,00	120.000,00
[REDACTED]	Sup. reale lorda	120.000,00		120.000,00

Caratteristiche descrittive:

Caratteristiche strutturali:

<i>Fondazioni:</i>	tipologia: travi continue rovesce, materiale: c.a., condizioni: buone.
<i>Strutture verticali:</i>	materiale: c.a., condizioni: buone.
<i>Travi:</i>	materiale: c.a., condizioni: buone.
<i>Solai:</i>	tipologia: soletta in c.a. in opera, condizioni: buone.
<i>Copertura:</i>	tipologia: a falde, materiale: c.a., condizioni: buone.
<i>Scale:</i>	tipologia: a rampe parallele, materiale: c.a., ubicazione: interna, condizioni: buone.
<i>Balconi:</i>	materiale: c.a., condizioni: buone.

Componenti edilizie e costruttive:

<i>Cancello:</i>	tipologia: anta singola a battente, materiale: acciaio, apertura: manuale, condizioni: buone.
<i>Infissi esterni:</i>	tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione: tapparelle, materiale protezione: plastica, condizioni: buone.
<i>Infissi interni:</i>	tipologia: a battente, materiale: legno massello, condizioni: buone.
<i>Manto di copertura:</i>	materiale: tegole in cotto, coibentazione: guaina bituminosa, condizioni: buone.
<i>Pareti esterne:</i>	materiale: muratura di mattoni forati, coibentazione: inesistente, rivestimento: intonaco di cemento, condizioni: buone.
<i>Pavim. Interna:</i>	materiale: piastrelle di ceramica, condizioni: buone.

Rivestimento: ubicazione: cucina, materiale: mattone paramano, condizioni: buone.
Rivestimento: ubicazione: bagno, materiale: mattone paramano, condizioni: buone.
Portone di ingresso: tipologia: anta singola a battente, materiale: legno massello, accessori: senza maniglione antipanico, condizioni: buone.
Scale: posizione: a rampe parallele, rivestimento: al rustico, condizioni: buone.

Impianti:
Citofonico: tipologia: audio, condizioni: buone, conformità: da collaudare.
Elettrico: tipologia: sottotraccia, tensione: 220V, condizioni: buone, conformità: da collaudare.
Fognatura: tipologia: mista, rete di smaltimento: tubi in PVC, recapito: collettore o rete comunale, ispezionabilità: buona, condizioni: buone, conformità: da collaudare.
Idrico: tipologia: sottotraccia, alimentazione: con autoclave, rete di distribuzione: tubi in polipropilene, condizioni: buone, conformità: da collaudare.
Telefonico: tipologia: sottotraccia, centralino: assente, condizioni: buone, conformità: da collaudare.
Termico: tipologia: autonomo, alimentazione: GPL, rete di distribuzione: tubi in rame, diffusori: termosifoni in alluminio, condizioni: buone, conformità: da collaudare.

Accessori:

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1. Criterio di Stima

Stima per comparazione con immobili simili, oggetto di compravendita, tenuto conto del mercato locale nonché da informazioni assunte in loco da operatori del settore.

8.2. Fonti di informazione

ufficio tecnico di San Marco D'Alunzio, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: Esperti immobiliari.

8.3. Valutazione corpi

ID	Immobile	Superficie lorda	Valore intero medio ponderale	Valore diritto e quota
A	appartamento	178,9	€ 120.000,00	€ 120.000,00

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€ 18.000,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale:

€ 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente

Nessuno

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

Nessuna

8.5. Prezzo base d'asta del lotto

Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:

€ 102.000,00



il perito
Ing. CALOGERO CERASO

Giudice Dr. SALVATORE SAIJA
Perito: Ing. CALOGERO CERASO