

ALLEGATO

Documentazione fotografica

Foto 1: Fabbricato a tre elevazioni fuori terra dove insiste immobile oggetto di perizia



Foto 2: Accesso all'immobile dal corpo scale.



Foto 3: Ingresso/Soggiorno con finestre difformi



Foto 4: Camera da letto matrimoniale



Foto 5: Corridoio verso camera da cucina



Foto 6: Corridoio verso camera da letto singola



Foto 7: Stanza da letto singolo con finestra difforme



Foto 8: Stanza da letto singolo con finestre difformi



Foto 9 - 10: W.C. con finestra difforme



Foto 11: cucina



Foto 12: Veranda



Foto 13: Prospetto retrostante con difformità



